# Защитная гильза DIN 43 772 форма 6 и 7

# цельноточеная, резьбовая для щупов с наружной резьбой



#### Применение

Защитные гильзы применяются среди прочего, чтобы защитить щуп термометра от возникающих в процессе химических и / или механических нагрузок.

Помимо этого установленная на месте измерения защитная гильза позволяет легко демонтировать термометр с целью его ремонта или технического обслуживания.

# Стандартные исполнения

для щупов с наружной резьбой вращающейся или жесткой, наши типы A4, B4, A4.1 и B4.1

# Конструкция

цельноточеная, т. е. изготовленная из одной заготовки, применяется в процессах с высокими нагрузками (поток, давления, температуры и вибрации)

#### Присоединение Е

наружная резьба
SF 6: G ½ В или G ¾ В
SF 7: ½" NPT или ¾" NPT
подробности: см. на обороте

# Присоединение для щупа N

внутренняя резьба G  $\frac{1}{2}$  или G  $\frac{3}{4}$  подробности: см. на обороте

#### Внутренний диаметр d1

Ø 7 mm	для диаметра щупа - Ø	dF 6 мм
Ø 9 мм	для диаметра щупа - Ø	dF 8 мм
Ø 11 мм	для диаметра щупа - Ø	dF 10 мм
Ø 13 мм	для диаметра щупа - Ø	dF 12 мм
Ø 14 мм	для диаметра шупа - Ø	dF 13 мм

поставляемые комбинации присоединений E + N с внутренним диаметром d1: см. на обороте

## Общая длина L (стандартная длина)

110, 170, 260, 410 мм

подробности и глубина погружения в процесс U1: см. на обороте

#### Материал

нерж. сталь 1.4571 или 1.7335 (13 CrMo 4-5)

# Температура процесса / давление процесса

максимально допустимая температура процесса: 500 °C максимально допустимое давление процесса: 150 бар

Конкретные условия процесса (измеряемая среда, скорость потока, давление, температура) и специальные исполнения защитной гильзы (размеры, материал) могут снизить выше названные максимально допустимые значения, см. диаграмму нагрузок DIN 43 772.

По желанию мы можем произвести расчеты для защитной гильзы специально для Вашего конкретного случая применения (см. специальные исполнения и варианты).



# Специальные исполнения и прочие варианты

• прочие комбинации:

присоединение к процессу E / присоединение щупа N:

SF6: M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 M 27 x 1,5 M 27 x 2 M 20 x 1,5 M 27 x 2 M 27 x 2 M 27 x 2 другое, также для SF7 - по запросу

- соответствующая подвижная гайка: см. проспект каталога 8.8201
- соответствующая шейка: см. проспект каталога 8.8301
- другие диаметры защитной гильзы-Ø по запросу
- другая длина защитной гильзы / глубина погружения в процесс L / U1 -по запросу
- другие материалы по запросу
- защитная гильза обезжирена
- специальное покрытие, подобранное к измеряемой среде и ее температуре по запросу
- производственное свидетельство 2.1
- производственный сертификат 2.2
- сертификат 3.1 для материала (копия сертификата для покупного материала с сертификатом правомерности переноса штампа)
- сертификат о проверке давлением 3.1 (макс. глубина погружения в процесс U1= 300 мм, проверка на воду наружным давлением, макс. 250 бар, в течение 3-х минут)
- расчет защитной гильзы для конкретного применения с сертификатом

Тип SF6 или SF7
Присоединение к процессу E SF6: G $\frac{1}{2}$ B или G $\frac{3}{4}$ B; SF7: $\frac{1}{2}$ " NPT или $\frac{3}{4}$ " NPT
Соединение со <b>G</b> ½ или <b>G</b> ¾ щупом термометра N
Внутренний диаметр d1 <b>7, 9, 11,13</b> или <b>14 мм</b>
Общая длина L
Глубина погружения в <b>U1</b> процесс
Материал <b>1.4571</b> или <b>1.7335</b>

Пример: SF 6, E=G½B, N=G½, d1=11, L= 170, U1=142, 1.4571 SF7,E=½"NPT,N=G½,d1=11,L=170,U1=142,1.4571



Sales and Export South, West, North

# ARMATURENBAU GmbH

Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich Tel.:+49 (0) 28 03/91 30-0 • Fax:+49 (0) 28 03/10 35 armaturenbau.com • mail@armaturenbau.com


Subsidiary Company, Sales and Export East

MANOTHERM Beierfeld GmbH Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld Tel.:+49 (0) 3774/58-0 • Fax:+49 (0) 3774/58-545 manotherm.com • mail@manotherm.com 8.8121

#### Размеры (мм)

#### SF6


Диаметр защитной гильзы и размеры соединения								
E	N	d1	F2	D1	H1	H2	K	SW
G ½ B (M20x1,5)	G ½ (M20x1,5)	7 9 11	17	26 (25)			14	27
G 34 B		7 9 11 13 14	19 20 22		19	15	- 16	32
(M27x2)	G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (M27x2)	7 9 11 13	17 19 20 22		22	17		



#### SF7

Диаметр защитной гильзы и размеры оединения								
Е	N	d1	F2	H1	H2	K	SW	
		7						
1/2" NPT <sup>1)</sup>	G ½	9	17	19	15	19	27	
		11						
34"NPT <sup>1)</sup>		7						
		9						
		11	19					
		13	20					
		14	22					

 $<sup>^{1)}</sup>$  стандартное обозначение ½ - 14 NPT, или  $^{3}\!\!\!/$  - 14 NPT



# Общая длина защитной гильзы, глубина погружения в процесс и длина щупа

# стандартная длина защитной гильзы, подходящая длина щупа L

стандартная длин	подходящая длина щупа					
общая длина	глубина погружения		4 / B4	тип А4.1 / В4.1		
L+1 1)	U1+2	G 1/2 B	G 3/4 B <sup>2)</sup>	G ½ B, G ¾ B <sup>2)</sup>		
110	82	83	80	102		
170	142	143	140	162		
260	232	233	230	252		
410	382	383	380	402		

<sup>1)</sup> L= U1+28 MM

# нестандартная длина защитной гильзы

#### Расчет

- Расчет

   длина защитной гильзы для указанной длины щупа тип щуп А4 / В4 длина защитной гильзы L = L (шуп)+Н1+8мм длины щупа тип щу А 4.1 / В 4.1 длина защитной гильзы L = L (щуп)+8мм


   длина щупа для указанной длины защитной гильзы L = L (щуп)+8мм


   длина щупа для указанной длины защитной гильзы тип щупа А4 / В4 длина щупа L = L (щуп)-Н1-8mm тип щупа А 4.1 / В 4.1 длина щупа L = L (защитная гильза)-8мм

# Щуп термометра

# подходящий щуп термометра

типы А4 / В4 наружная резьба, вращающаяся форма 4 DIN 13 190 типы А4.1 / В4.1 наружная резьба, жесткая форма 6 DIN 13 190





глубину погружения защитной гильзы U1 следует выбирать таким образом, чтобы активная длина длина щупа La была полностью погружена в измеряемую среду U1 ≥ La+K+8мм



# примеры сборки

размеры шейки по DIN 43772 комбинация с шейкой HR для щупа A3/B3



1)La = активная длина щупа Активную длину щупа La Вы найдете в соотв. проспектах каталога для термометров.

<sup>2)</sup> исключая тип SF7