





8000 10/11

#### Inhalt

In dieser Übersicht stellen wir Ihnen unser Lieferprogramm Thermometer und Schutzrohre vor.

- Bimetall-Thermometer
- Gasdruck-Thermometer
- Maschinen-Glasthermometer

und passend dazu

- Schutzrohre nach DIN 43 772
- Zubehör

Im folgendem finden Sie eine kurze Übersicht unsere Katalog-Rubrik 8 der Thermometer. Außerdem erläutern wir Ihnen die Verwendung von Schutzrohren und deren Unterschiede.

S. 15

- 9
-13

Elektrische Zusatzeinrichtungen

# Weitere Katalog-Rubriken

- Rubrik 1 Betriebs-Manometer mit Rohrfeder Klasse 1,0 bis 2,5 nach EN 837-1, Messbereiche 0,6 bis 4000 bar
- Rubrik 2 Feinmess-Manometer mit Rohrfeder nach EN 837-1 Klasse 0,6 und besser, Messbereiche 0,6 bis 1600 bar
- Rubrik 3 Plattenfeder-Manometer mit waagerechter Plattenfeder, Messbereiche 10 mbar bis 40 bar
- Rubrik 4 Plattenfeder-Manometer mit senkrechter Plattenfeder, Messbereiche 0,6 bis 40 bar
- Rubrik 5 Doppel-Manometer, Differenzdruck-Manometer
- Rubrik 6 Kapselfeder-Manometer, 2,5 mbar bis 600 mbar Flüssigkeits-Manometer, 10 mbar bis 100 mbar
- Rubrik 7 Druckmittler (Membran-Druckmittler, Rohr-Druckmittler)
- Rubrik 8 Thermometer (Bimetall-Thermometer, Gasdruck-Thermometer, Maschinen-Glasthermometer, Schutzrohre, Zubehör)
- Rubrik 9 Elektronik

nome) und

9.1 Grenzsignalgeber für Manometer und Thermometer

Zertifikat

- 9.2 Druckmessumformer
- 9.3 Digitalanzeigen
- Rubrik 10 Manometer-Prüfgeräte (Kolben-Manometer, Manometer-Prüfpumpen)

Rubrik 11 Zubehör für Druckmessgeräte



## Zertifikate

# Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008



GOST-Typenzertifizierung Russland



GOST-R für Zollzwecke Russland



GOST- Typenzertifizierung Ukraine



GOST- Typenzertifizierung Kasachstan



Germanischer Lloyd



Russisches Seeregister



**EHEDG** 

ЗА




# Zeigerthermometer

#### Bimetall-Thermometer (DIN EN 13 190) sind

Zeigerthermometer, die durch spiral- oder wendelförmige Bimetallstreifen betrieben werden.

Die von der Temperatur abhängige Drehbewegung des Bimetalls wird mit einer Welle direkt auf den Zeiger übertragen.




## Maschinen-Glasthermometer

Maschinen-Glasthermometer (DIN EN 16 195) basieren auf der temperaturabhängigen Ausdehnung einer Flüssigkeit.

Im robusten Metallgehäuse befindet sich das Messsystem, bestehend aus flüssigkeitsgefülltem Gefäß mit angeschlossener Kapillare aus Glas

Der Flüssigkeitsstand in der skalierten Glaskapillare zeigt die Höhe der Temperatur an.



#### Gasdruck-Thermometer (DIN EN 13 190)

nutzen den temperaturabhängigen Druck einer räumlich abgeschlossenen Gasmenge als Maß für die Temperatur.

Das Messsystem besteht aus Gefäß (aktiver Teil des Fühlers), Kapillarleitung und Messglied. Es ist mit einem inerten Gas, zumeist Stickstoff oder Helium, gefüllt.

Die Anzeige wird über Zeigerwerk und Zeiger realisiert.




## **Schutzrohre**

Thermometerschutzrohre (DIN 43 772) trennen Temperaturaufnehmer (Fühler) und Messstoff mechanisch voneinander.

Sie werden eingesetzt, wenn

- das Thermometer während des laufenden Prozesses ausgetauscht werden soll. Das Schutzrohr verbleibt in der Anlage
- Fühlertypen verwendet werden, deren Anschlüsse gegenüber dem Prozess keine ausreichende Dichtheit erreichen können.
- der Prozess zu hohe mechanische Belastungen auf den Fühler ausübt, z.B. hohe Prozessdrücke oder Strömungsgeschwindigkeiten.
- der Fühlerwerkstoff gegenüber dem Messstoff nicht chemisch beständig ist. In diesem Fall können Schutzrohre auf Anfrage geeignet beschichtet oder aus beständigem Material gefertigt werden.



## Analyse der Einsatzbedingungen

Um ein geeignetes Thermometer für eine bestimmte Messaufgabe auszuwählen, sind die nachfolgend genannten Einsatzbedingungen zu berücksichtigen:

- mechanische Einsatzbedingungen, wie maximaler Prozessdruck, Strömungsgeschwindigkeit, auftretende Vibrationen und Erschütterungen
- thermische Einsatzbedingungen: Prozess- und Umgebungstemperatur
- Daten zum Messstoff, wichtig für die Beurteilung der chemischen Beständigkeit des Fühlerwerkstoffes
- Spezielle Prozessbedingungen bzw. anforderungen , wie komplizierte Einbauverhältnisse für den Fühler, keine direkte Ablesbarkeit aufgrund uneinsehbarer oder schwer zugänglicher Messstelle, die Notwendigkeit Thermometer bei laufendem Prozess zu wechseln usw.

Bei Nichtbeachtung der Einsatzbedingungen kann es zu Zusatzfehlern, Fehlfunktionen bis hin zum Messgeräteausfall kommen

#### Beispiele

Der Messstoffdruck beträgt 100 bar.

→ Der Einsatz eines Schutzrohrs ist erforderlich

Vibrationen oder Erschütterungen treten auf.

 Thermometer mit Flüssigkeitsfüllung im Gehäuse sind günstig

Es treten starke Umgebungstemperaturschwankungen auf.

➤ Bimetall-Thermometer eignen sich gut

#### Beratung

Gerne beraten wir Sie bei der Wahl des richtigen Thermometers entsprechend des jeweiligen Einsatzfalls.

Auswahlkriterien					
	Thermo	metertyp			
	Bimetall	Gasdruck			
Anzeigebereiche	von - 50 °C bis + 600 °C	von -100 °C bis +600 °C			
Genauigkeitsklasse	Klasse 1	Klasse 1			
Fühlerlänge	bis 800 mm	bis 2,50 m			
Ausführung mit Fernleitung möglich	nein	ja, bis 15 m > 15 m auf Anfrage			
Ausführung mit Grenzsignalgeber	nein	ja			
Ausführung mit eGauge	ja (nicht für alle Typen)	ja (nicht für alle Typen)			
Einfluss der Umgebungstemperatur	kein Einfluss	ja (siehe messtech- nische Hinweise)			
	auf das Gehäuse				
Kompensation des	nicht erforderlich	Teilkompen- sation			
Einflusses der	auf die Fernleitung				
Umgebungstemperatur	-	nein			
		4			
	ohne Gehäusefüllung				
	nicht geeignet	bedingt geeignet			
Beständigkeit gegenüber Vibration	mit Gehäusefüllung				
Vibration	bedingt geeignet	gut			
Alala ii a ai alaaita aa a alaa laa aa					
Abhängigkeit von der Lage	nein	nein			
Umweltverträglichkeit	gut	gut			

## Messtechnische Hinweise

Der aktive Teil des Fühlers (Gefäß bzw. Bimetallwendel) muss vollständig in den Messstoff eintauchen. Angaben zur aktiven Länge La und den daraus resultierenden Mindestfühlerlängen finden Sie in den Datenblättern des jeweiligen Typs.

## Gasdruck-Thermometer

- Bei Gasdruck-Thermometern treten auf Grund des Messprinzips umgebungsbedingte Zusatzfehler auf, wenn die Temperatur an Fernleitung und/oder Gehäuse von der Referenztemperatur (23 °C ± 2°C) abweicht.
- Der Umgebungstemperatureinfluss auf das Messergebnis kann klein gehalten werden, wenn das aktive Gasvolumen (Gefäßinhalt) im Vergleich zum inaktiven Gasvolumen (Fernleitung und Messglied) sehr groß ist. Auf Anfrage fertigen wir Thermometerfühler, deren Gefäßvolumen auf den speziellen Einsatzfall abgestimmt ist.
- Um Zusatzfehler durch Temperatureinwirkung auf die Fernleitung zu vermeiden, muss diese beim Verlegen thermisch isoliert werden.
- Für Einsatzfälle mit gleichbleibender Umgebungstemperatur besteht auf Anfrage die Möglichkeit, das Messsystem auf eine bestimmte Fernleitungstemperatur auszulegen.
- Der Zusatzfehler durch Umgebungstemperatureinfluss liegt beim Großteil der Messanordnungen im Bereich < 5% der Messspanne / 10 K

#### **Bimetall-Thermometer**

 Bimetall-Thermometer weisen keine umgebungstemperaturbedingten Zusatzfehler auf.

#### **Schutzrohre**

- Die Verwendung von Schutzrohren erhöht die Ansprechzeit von Thermometern, hauptsächlich begründet durch den Luftspalt zwischen Schutzrohr und Thermometerfühler.
- Für die meisten Einsatzfälle ist diese Tatsache nicht relevant, da die Temperaturprozesse in der Regel langsam verlaufen. Nur bei plötzlichen, sprunghaften Temperaturänderungen muss die Anpasszeit an die Messstofftemperatur entsprechend erhöht werden.
- Zur Verringerung der Ansprechzeit hat sich die Verwendung von Wärmeleitpaste bewährt.
- Auf Wunsch führen wir für den konkreten Einsatzfall eine Schutzrohrberechnung durch

## Zifferblatt

Zifferblattaufschriften, Anzeigebereiche, Folge der Teilstriche und Bezifferung der Skala sind entsprechend DIN EN 13 190 ausgeführt.

Das Standard-Zifferblatt ist weiß mit schwarzer Beschriftung. Standard-Anzeigebereiche und Skalenteilung siehe Tabellen unten.

Der Skalenwinkel beträgt 270 ± 20 °

Alle Zeigerthermometer werden mit einer eindeutig identifizierbaren Instrumentennummer auf dem Zifferblatt versehen.

# Anzeige- / Messbereich / Fehlergrenzen DINEN13190

Der Anzeigebereich gibt den Skalenumfang eines Thermometers an.

**Der Messbereich** entspricht dem Bereich, in dem die Fehlergrenzen gelten. Der Messbereich wird mit Pfeilen am Skalenaussenumfang gekennzeichnet.

Die Fehlergrenze unserer Thermometer entspricht der Klasse 1 nach DIN EN 13 190 und wird durch absolute Werte (siehe Tabellen unten) angegeben, z.B.  $\pm$  1°C. Die Angaben der Genauigkeitsklasse erfolgt rechts unten auf dem Zifferblatt.

Beispiel für nebenstehendes Zifferblatt:

**Anzeigebereich:** 0 °C bis 120 °C **Messbereich:** 10 °C bis 110 °C

**Fehlergrenze** ( zulässiger Fehler ) nach DIN EN 13 190: +/- 2 °C



Anzeigebereiche, Messbereiche, kleinster Teilabschnitt
und Fehlergrenzen Klasse 1 nach DIN EN 13 190

Anzeigebereich °C         Messbereich 0 — °C         kleinster Teilab-schnitt °C:         Fehlergrenzen nach Klasse 1, +/- °C         erhältlich für Messsysteme:           0 — 60 °C         10 — 50 °C         1         1         Bimetall           0 — 80 °C         10 — 70 °C         1         1         Bimetall           0 — 100 °C         10 — 90 °C         1         1         1           0 — 120 °C         10 — 110 °C         2         2         2           0 — 160 °C         20 — 140 °C         2         2         2           0 — 200 °C         20 — 180 °C         2         2         2           0 — 200 °C         30 — 220 °C         5         2,5         3           0 — 300 °C         30 — 220 °C         5         2,5         3           0 — 300 °C         30 — 270 °C         5         5         3           0 — 400 °C         50 — 350 °C         10         5         5           0 — 500 °C         50 — 450 °C         10         10         10           -100 — 100 °C         -80 — -80 °C         2         2         Gasdruck           -50 — 50 °C         -40 — 40 °C         1         1         1           -40 — 40 °C         -	un	4 1 1		יפי	CITE	711	IXIG	33	c i macm	DIN LIVIS	100
0 — 80 °C 10 — 70 °C 1 1 1 1	Anz			ch	M				Teilab-	nach	für Mess-
0 — 100 °C 10 — 90 °C 1 1 1 1 1	0	_	60	°C	10	_	50	°C	1	1	Bimetall
0 — 120 °C 10 — 110 °C 2 2 2  0 — 160 °C 20 — 140 °C 2 2 2  0 — 200 °C 20 — 180 °C 2 2 2  0 — 200 °C 30 — 220 °C 5 2,5  0 — 300 °C 30 — 270 °C 5 5 5  0 — 400 °C 50 — 350 °C 10 5  0 — 500 °C 50 — 450 °C 10 5  0 — 600 °C 100 — 500 °C 10 10  -100 — 100 °C -80 — -80 °C 2 2 2 Gasdruck  -50 — 50 °C -40 — 40 °C 1 1 1 1  -40 — 40 °C -30 — 30 °C 1 1 1 1  -40 — 40 °C -30 — 50 °C 1 1 1 1  -30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1 1  -20 — 60 °C -10 — 50 °C 1 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 50 °C 1 1 1 1  Bimetall und Gasdruck  -30 — 300 °C -20 — 60 °C 1 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1 1  Bimetall und Gasdruck  -30 — 300 °C 80 — 270 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5 5	0	_	80	°C	10	_	70	°C	1	1	
0 — 160 °C 20 — 140 °C 2 2 2  0 — 200 °C 20 — 180 °C 2 2 2  0 — 250 °C 30 — 220 °C 5 2,5  0 — 300 °C 30 — 270 °C 5 5 5  0 — 400 °C 50 — 350 °C 10 5  0 — 600 °C 100 — 500 °C 10 10  -100 — 100 °C -80 — -80 °C 2 2 2 Gasdruck  -50 — 50 °C -40 — 40 °C 1 1 1  -40 — 40 °C -30 — 30 °C 1 1 1 1  -40 — 60 °C -30 — 50 °C 1 1 1 1  -30 — 50 °C -20 — 40 °C 1 1 1 1  -30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1 1  -20 — 40 °C -10 — 50 °C 1 1 1 1  -20 — 60 °C -10 — 50 °C 1 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5 6  Gasdruck  Gasdruck  Gasdruck  Gasdruck	0	_	100	°C	10	_	90	°C	1	1	
0 - 200 °C 20 - 180 °C 2 2 2 0 - 250 °C 30 - 220 °C 5 2,5 0 - 300 °C 30 - 270 °C 5 5 5 0 - 400 °C 50 - 350 °C 10 5 0 - 600 °C 100 - 500 °C 10 5 0 - 600 °C 100 - 500 °C 10 10 5 0 - 600 °C 100 - 500 °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0	_	120	°C	10	_	110	°C	2	2	
0 — 250 °C 30 — 220 °C 5 2,5  0 — 300 °C 30 — 270 °C 5 5  0 — 400 °C 50 — 350 °C 10 5  0 — 600 °C 100 — 500 °C 10 10  -100 — 100 °C -80 — -80 °C 2 2 Gasdruck  -50 — 50 °C -40 — 40 °C 1 1 1 1  -40 — 40 °C -30 — 30 °C 1 1 1 Bimetall und Gasdruck  -30 — 50 °C -20 — 40 °C 1 1 1 1  -20 — 40 °C -10 — 50 °C 1 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 50 °C 1 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1 Bimetall und Gasdruck  50 — 300 °C 80 — 270 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5	0	_	160	°C	20	_	140	°C	2	2	
0 - 300 °C 30 - 270 °C 5 5 5  0 - 400 °C 50 - 350 °C 10 5  0 - 500 °C 50 - 450 °C 10 5  0 - 600 °C 100 - 500 °C 10 10  -100 - 100 °C -80 - 80 °C 2 2 Gasdruck  -50 - 50 °C -40 - 40 °C 1 1 1  -40 - 40 °C -30 - 30 °C 1 1 1 Bimetall und Gasdruck  -30 - 50 °C -20 - 40 °C 1 1 1  -30 - 70 °C -20 - 60 °C 1 1 1  -20 - 40 °C 10 - 30 °C 1 1 1  -20 - 80 °C -10 - 50 °C 1 1 1  -20 - 80 °C -10 - 70 °C 1 1 1  50 - 300 °C 80 - 270 °C 5 2,5  50 - 400 °C 100 - 350 °C 5 5 5  Gasdruck	0	_	200	°C	20	_	180	°C	2	2	Bimetall und
0 — 400 °C 50 — 350 °C 10 5  0 — 500 °C 50 — 450 °C 10 5  0 — 600 °C 100 — 500 °C 10 10  -100 — 100 °C -80 — -80 °C 2 2 Gasdruck  -50 — 50 °C -40 — 40 °C 1 1 1  -40 — 40 °C -30 — 30 °C 1 1 1 Bimetall und Gasdruck  -30 — 50 °C -20 — 40 °C 1 1 1  -30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1  -20 — 40 °C 10 — 30 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 50 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1  -20 — 80 °C 10 — 30 °C 5 5 5 Gasdruck	0	_	250	°C	30	_	220	°C	5	2,5	Gasdruck
0         —         500 °C         50 — 450 °C         10         5           0         —         600 °C         100 — 500 °C         10         10           -100         —         100 °C         -80 — -80 °C         2         2         2           -50         —         50 °C         -40 — 40 °C         1         1         1           -40         —         40 °C         -30 — 30 °C         1         1         1         Bimetall und Gasdruck           -30         —         50 °C         -20 — 40 °C         1         1         1         Bimetall           -30         —         70 °C         -20 — 60 °C         1         1         1         Bimetall           -20         —         40 °C         10 — 30 °C         1         1         1         Bimetall           -20         —         80 °C         -10 — 70 °C         1         1         1         Bimetall und Gasdruck           50         —         300 °C         80 — 270 °C         5         2,5         5           50         —         400 °C         100 — 350 °C         5         5         5         Gasdruck	0	_	300	°C	30	_	270	°C	5	5	
0 — 600 °C 100 — 500 °C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0	_	400	°C	50	_	350	°C	10	5	
-100 — 100 °C -80 — -80 °C 2 2 Gasdruck  -50 — 50 °C -40 — 40 °C 1 1 1  -40 — 40 °C -30 — 30 °C 1 1 1  -40 — 60 °C -30 — 50 °C 1 1 1  -30 — 50 °C -20 — 40 °C 1 1 1  -30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1  -20 — 40 °C 10 — 30 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 50 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 5 2,5	0	_	500	°C	50	_	450	°C	10	5	
-50 — 50 °C -40 — 40 °C 1 1 1 1   Bimetall und Gasdruck   -40 — 40 °C -30 — 30 °C 1 1 1   Bimetall und Gasdruck   -30 — 50 °C -20 — 40 °C 1 1 1   Bimetall und Gasdruck   -30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1   Bimetall   -20 — 40 °C 10 — 30 °C 1 1 1   Bimetall   -20 — 60 °C -10 — 50 °C 1 1 1   Bimetall   -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1   Bimetall und Gasdruck   -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1   Bimetall und Gasdruck   -20 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5   Gasdruck   -30 Gasdruck   -	0	_	600	°C	100	_	500	°C	10	10	
-40       -40       °C       -30       -30       °C       1       1       Bimetall und Gasdruck         -40       -60       °C       -30       -50       °C       1       1       1         -30       -50       °C       -20       -40       °C       1       1       1         -30       -70       °C       -20       -60       °C       1       1       1         -20       -40       °C       10       -30       °C       1       1       1         -20       -60       °C       -10       -50       °C       1       1       1         -20       -80       °C       -10       -50       °C       1       1       1         -20       -80       °C       -10       -70       °C       1       1       1         -20       -80       °C       -10       -70       °C       1       1       1       1         -20       -80       °C       -10       -70       °C       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1	-100	_	100	°C	-80	_	-80	°C	2	2	Gasdruck
-40 — 60 °C -30 — 50 °C 1 1 1 Gasdruck  -30 — 50 °C -20 — 40 °C 1 1 1  -30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1  -20 — 40 °C 10 — 30 °C 1 1 1  -20 — 60 °C -10 — 50 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1 1  50 — 300 °C 80 — 270 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5  Gasdruck	-50	_	50	°C	-40	_	40	°C	1	1	
-30 — 50 °C -20 — 40 °C 1 1 1  -30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1  -20 — 40 °C 10 — 30 °C 1 1 1  -20 — 60 °C -10 — 50 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1  50 — 300 °C 80 — 270 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5  Gasdruck	-40	_	40	°C	-30	_	30	°C	1	1	
-30 — 70 °C -20 — 60 °C 1 1 1 1 Bimetall  -20 — 40 °C 10 — 30 °C 1 1 1 1  -20 — 60 °C -10 — 50 °C 1 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1 Bimetall und Gasdruck  50 — 300 °C 80 — 270 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5 Gasdruck	-40	_	60	°C	-30	_	50	°C	1	1	Gasdruck
-20 — 40 °C 10 — 30 °C 1 1 1  -20 — 60 °C -10 — 50 °C 1 1 1  -20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1  50 — 300 °C 80 — 270 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 5  Gasdruck	-30	_	50	°C	-20	_	40	°C	1	1	
-20     40 °C     10     30 °C     1     1       -20     60 °C     -10     50 °C     1     1       -20     80 °C     -10     70 °C     1     1       50     300 °C     80     270 °C     5     2,5       50     400 °C     100     350 °C     5     5    Gasdruck	-30	_	70	°C	-20	_	60	°C	1	1	Rimetall
-20     —     80 °C     -10     —     70 °C     1     1     Bimetall und Gasdruck       50     —     300 °C     80     —     270 °C     5     2,5       50     —     400 °C     100     —     350 °C     5     5       Gasdruck	-20	_	40	°C	10	_	30	°C	1	1	Billiotuli
-20 — 80 °C -10 — 70 °C 1 1 1 Gasdruck  50 — 300 °C 80 — 270 °C 5 2,5  50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5  Gasdruck	-20	_	60	°C	-10	_	50	°C		1	Dimetall und
50 — 400 °C 100 — 350 °C 5 5 Gasdruck	-20	_	80	°C	-10	_	70	°C	1	1	
Gasdruck	50	_	300	°C	80	_	270	°C	5	2,5	
100 — 500 °C 150 — 450 °C 10 5	50	_	400	°C	100	_	350		5	5	Gasdruck
	100	_	500	°C	150	_	450	°C	10	5	Justinok

Anzeigebereiche, Messbereiche, kleinster Teilabschnitt
und Fehlergrenzen Klasse 1 nach DIN EN 13 190

Anzeigebereich °F	Messbereich 0 — °F	kleinster Teilab- schnitt °F:	Fehlergrenzen nach Klasse 1, +/- °F	erhältlich für Mess- systeme:
0 — 150 °F	20 — 130 °F	2	1,8	
0 — 200 °F	20 — 180 °F	5	3,6	
0 — 250 °F	20 — 230 °F	5	3,6	Bimetall
0 — 300 °F	40 — 260 °F	5	3,6	und
-50 — 130 °F	-30 — 110 °F	2	1,8	Gasdruck
-40 — 160 °F	-20 — 140 °F	5	3,6	
-30 — 120 °F	-10 — 100 °F	2	1,8	
-10 — 100 °F	10 — 80 °F	2	1,8	Bimetall
20 — 240 °F	40 — 220 °F	5	3,6	Bimetall und Gasdruck
30 — 140 °F	50 — 120 °F	2	1,8	Bimetall
40 — 400 °F	80 — 360 °F	5	3,6	
50 — 300 °F	70 — 280 °F	5	3,6	
50 — 500 °F	100 — 450 °F	5	4,5	Bimetall und
100 — 800 °F	150 — 750 °F	10	9,0	Gasdruck
100 — 1000 °F	190 — 910 °F	10	9,0	
150 — 700 °F	200 — 650 °F	10	9,0	

# Gehäusefüllung

Zeiger-Thermometer werden mit einer Dämpfungsflüssigkeit gefüllt, um sie vor Vibration bzw. Stößen zu schützen. Die Dämpfung verhindert eine übermäßige Abnutzung der empfindlichen, mechanisch bewegten Bauteile und verbessert die Ablesbarkeit. Bei Bimetall-Thermometern werden außer dem Gehäuse auch die Fühler gefüllt um die Bimetall-Wendel zu schützen.

Thermometer- Typ	Dämpfungsflüssig- keit	Anzeigebereiche
Gasdruck- Thermometer	Silikonöl	alle Anzeigebereiche
Bimetall- Thermometer	Glyzerin	von -20 °C bis +100 °C
	Silikonöl	von - 40 °C und über +100 °C bis 250 °C

# Temperaturbeständigkeit

Lagertemperatur:

- 20 °C bis + 70 °C bei Gehäusefüllung

Umgebungstemperatur:

ungefüllte Ausführung -40 °C bis +60 °C Sonderausstattung - 60 °C bis + 60 °C gefüllte Ausführung - 20 °C bis + 60 °C Sonderausstattung - 60 °C bis + 60 °C

Bitte beachten Sie eventuelle Einschränkungen von Lager- bzw. Umgebungstemperatur in den Einzeldatenblättern. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Geräte mit einer höheren oder niedrigeren Lager- bzw. Umgebungstemperatur benötigen.

+ 23 °C ± 2 °C Referenztemperatur:


Messstofftemperatur: (Temperatur am Fühler)

muss innerhalb der Messbereichsgrenzen des jeweiligen Thermometers liegen. Über- bzw. untertemperaturfeste Ausführungen erhalten Sie für einige Typen auf Anfrage

# Standard-Temperaturaufnehmer (Fühler)


Fühler für Gasdruck-Thermometer A..=

B..= Fühler für Bimetall-Thermometer L. L1 = Fühlerlänge aktive Fühlerlänge La




Fühler-Typ: Prozessanschluss

ohne Verschraubung, glatter Fühler




A3, B3

Überwurfmutter



Außengewinde, drehbar (Schutzrohr erforderlich)



Prozessan-Außengewinde, feststehend schluss

A4.1, B4.1 A5, B5

Außengewinde / Klemmverschraubung auf dem Fühler verstellbar Fühler A1/B1 mit Klemmverschraubung



A4, B4

Außengewinde, drehbar / Doppelnippel Fühler A3/B3 mit Doppelnippel

Fühler-Typ:





# starre Verbindung zum Fühler

		9690
Gehäuse	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl
Ring	Bajonettring CrNi-Stahl	Bördelring CrNi-Stahl
Typ / Gehäusefüllung	TBiSCh / ohne Gehäusefüllung	TBiSChg / ohne Gehäusefüllung TBiSChgG / mit Gehäusefüllung
Nenngröße	63, 100, 160	63, 80, 100, 125, 160
Temperaturauf- nehmer (Fühler)	CrNi-Stahl, 1.4571	CrNi-Stahl, 1.4571
Fühlertypen	B1, B3, B4, B4.1, B5 oder B6	B1, B3, B4, B4.1, B5 oder B6
Fühler-Ø	6 oder 8 mm	6 oder 8 mm
Fühlerlänge	von Lmin bzw L1min bis max. 800mm	von Lmin bzw L1min bis max. 800mm
Anzeigebereiche	siehe Tabelle Seite 5	siehe Tabelle Seite 5
Genauigkeit (DIN EN 13190)	Klasse 1	Klasse 1
Datenblätter	8101	8102





Gehäuse	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl
Ring	Bajonettring CrNi-Stahl	Bördelring CrNi-Stahl
Typ / Gehäusefüllung	TBiGelCh / ohne Gehäusefüllung	TBiGelChg / ohne Gehäusefüllung TBiGelChgG / mit Gehäusefüllung
Nenngröße	63, 100, 160	63, 80, 100, 125, 160
Temperaturauf- nehmer (Fühler)	CrNi-Stahl, 1.4571	CrNi-Stahl, 1.4571
Fühlertypen	B1, B3, B4, B4.1, B5 oder B6	B1, B3, B4, B4.1, B5 oder B6
Fühler-Ø	6 oder 8 mm	6 oder 8 mm
Fühlerlänge	von Lmin bzw L1min bis max. 800mm	von Lmin bzw L1min bis max. 800mm
Anzeigebereiche	siehe Tabelle Seite 5	siehe Tabelle Seite 5
Genauigkeit (DIN EN 13190)	Klasse1	Klasse 1
Datenblätter	8111	8112

# starre Verbindung zum Fühler





•	) <b>(C) © (B) (B) (B)</b>	© @ ® ® "
Gehäuse	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl
Ring	Bajonettring CrNi-Stahl	<b>Bördelring</b> CrNi-Stahl
Typ / Gehäusefüllung	TSCh / ohne Gehäusefüllung TSChG / mit Gehäusefüllung	TSChg / ohne Gehäusefüllung TSChgG / mit Gehäusefüllung
Nenngröße	63, 100, 160, 250 (TSCh)	63, 80, 100, 160
Temperaturauf- nehmer (Fühler)	CrNi-Stahl, 1.4571	CrNi-Stahl, 1.4571
Fühlertypen	A1, A3, A4, A4.1, A5 oder A6	A1, A3, A4, A4.1, A5 oder A6
Fühler-Ø	8, 10 oder 12 mm	8, 10 oder 12 mm
Fühlerlänge	von Lmin bzw L1min bis max. 2,50m	von Lmin bzw L1min bis max. 2,50m
Anzeigebereiche	siehe Tabelle Seite 5	siehe Tabelle Seite 5
Genauigkeit (DIN EN 13190)	Klasse 1	Klasse 1
Datenblätter	8201	8202

# mit Gelenk, dreh- und schwenkbar





Gehäuse	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl
Ring	Bajonettring CrNi-Stahl	Bördelring CrNi-Stahl
Typ / Gehäusefüllung	TGelCh / ohne Gehäusefüllung TGelChG / mit Gehäusefüllung	TGelChg / ohne Gehäusefüllung TGelChgG / mit Gehäusefüllung
Nenngröße	63, 100, 160	63, 80, 100, 160
Temperaturauf- nehmer (Fühler)	CrNi-Stahl, 1.4571	CrNi-Stahl, 1.4571
Fühlertypen	A1, A3, A4, A4.1, A5 oder A6	A1, A3, A4, A4.1, A5 oder A6
Fühler-Ø	8, 10 oder 12 mm	8, 10 oder 12 mm
Fühlerlänge	von Lmin bzw L1min bis max. 2,50m	von Lmin bzw L1min bis max. 2,50m
Anzeigebereiche	siehe Tabelle Seite 5	siehe Tabelle Seite 5
Genauigkeit (DIN EN 13190)	Klasse 1	Klasse 1
Datenblätter	8211	8212

	200 = 200 = 200 = 250   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150	mit Fernleitung zum Fühler
Gehäuse	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl
Ring	Bajonettring CrNi-Stahl	Bördelring CrNi-Stahl
Typ / Gehäusefüllung	TFCh / ohne Gehäusefüllung TFChG / mit Gehäusefüllung	TFChg / ohne Gehäusefüllung TFChgG / mit Gehäusefüllung
Nenngröße	63, 100, 160, 250 (TFCh)	63, 80, 100, 160
Temperaturauf- nehmer (Fühler)	CrNi-Stahl, 1.4571	CrNi-Stahl, 1.4571
Fühlertypen	A1, A3, A4, A5 oder A6	A1, A3, A4, A5 oder A6
Fühler-Ø	8, 10 oder 12 mm	8, 10 oder 12 mm
Fühlerlänge / Länge Fernleitung L <sub>FL</sub>	von Lmin bzw L1 min bis max. 2,50m L <sub>FL</sub> 1 m bis 15 m	von Lmin bzw L1min bis max. 2,50m L <sub>FL</sub> 1 m bis 15 m
Anzeigebereiche	siehe Tabelle Seite 5	siehe Tabelle Seite 5
Genauigkeit (DIN EN 13190)	Klasse 1	Klasse 1
Datenblätter	8221	8222

# starre Verbindung zum Fühler



	1	
	© @ @ @ P	
Gehäuse	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl
Ring	Bördelring CrNi-Stahl	<b>Bördelring</b> CrNi-Stahl
Typ / Gehäusefüllung	TAS	TAF
Nenngröße	63, 80, 100	63, 80, 100
Temperaturauf- nehmer (Fühler)	CrNi-Stahl, 1.4571	CrNi-Stahl, 1.4571
Fühlertypen	A5.5, A1.5 oder A3.5	A5.5, A1.5 oder A3.5
Fühler-Ø	10, 12 oder 13 mm	10, 12 oder 13 mm
Fühlerlänge /	150, 200, 250, 300 oder 400 mm	150, 200, 250, 300 oder 400 mm
Länge Fernleitung L <sub>FL</sub>	Lmin = 150mm	$L_{\text{FL}} = 150 \text{mm}$ $L_{\text{FL}} = 1 \text{ m bis } 15 \text{ m}$
Anzeigebereiche	0 - 120 °C 50 - 650 °C	0 - 120 °C 50 - 650 °C
Genauigkeit (DIN EN 13190)	Klasse 1	Klasse 1
Datenblätter	8291	8292

# Raumthermometer






mit Fernleitung

zum Fühler






	999					
Gehäuse	CrNi-Stahl	CrNi-Stahl				
Ring	Bajonettring CrNi-Stahl	Quadratgehäuse, schmaler Frontring schwarz, Spannbügel zum Schalttafeleinbau				
Typ / Gehäusefüllung	TRCh	TFQS				
Nenngröße	100, 160	96x96, 144x144				
Temperaturauf- nehmer (Fühler)	CrNi-Stahl, 1.4571	CrNi-Stahl, 1.4571				
Fühlertypen	-	A1, A3, A4, A5 oder A6				
Fühler-Ø	-	8, 10 oder 12 mm				
Fühlerlänge / Länge Fernleitung L <sub>FL</sub>	-	von Lmin bzw L1min bis max. 2,50m L <sub>FL</sub> 1 m bis 15 m				
Anzeigebereiche	-40 / +40 °C -30 / +50 °C -20 / +60 °C	siehe Tabelle Seite 5				
Genauigkeit (DIN EN 13190)	Klasse 1	Klasse 1				
Datenblatt	8293	8225				



Zum Einsatz in der	ler Nahrungsmittel-, Bio- und Pharmaindustrie, starre Verbindung zum Fühler, bis 400 °C					
		<b>.∕36</b> \	AS.	√ 3 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °		
Fühler-Typ:	A20.3	A20.1	A20.1 A20.11 A20.12		A20.6	
Bauart	fü	r Thermometer mit st	arrer Verbindung zu	m Fühler oder für Fernl	eitung	
Werkstoff			CrNi-Stahl 1.44	35		
Ø-Gefäß		wahlweise Ø 1	10 oder 12 mm		Ø 16 mm	
Fühlerlänge L			30 mm bis 200	m		
Prozessanschluss <sup>1)</sup>	Kegelstutzen und Nutmutter, DIN 11 851	Cla ISO 2852, für Rohre nach ISO 2037 und BS 4825	DIN 32 676, Reihe A, für Rohre nach	Tri-Clamp für Rohre nach BS 4825 und O.DTube, ASME BPE und ISO 1127	Varivent für Varinline® Gehäuse	
Detemblett			2000.2			
Datenblatt	8299.3					

¹¹ andere Prozessanschlüsse, z. B. Aseptik-Bundstutzen DIN 11 864-1, Form A , Fühlertyp 20.2 auf Anfrage



Schutzrohr-Typ	SF4	SF4.1	SF4F	SF4.1F
Form (DIN 13 190)	4	_	4F	_
Bauart				
einteilig <sup>1)</sup>	X	X	X	X
mehrteilig				
Werkstoff (Standard, andere a.A)		hl 1.4571, 3 CrMo 4-5)	CrNi-Sta	hl 1.4571
Prozessanschluss	zum Einschweißen		Flar	nsch
Anschluss zum Fühler	Innengewinde	Außengewinde	Innengewinde	Außengewinde
geeigneter Temperatur- fühler-Typ				'
Standard	A4, A4.1, A5, A5.5, A6, B4, B4.1, B5, B6	A3, A3.5, B3	A4, A4.1, A5, A5.5, A6, B4, B4.1, B5, B6	A3, A3.5, B3
Spezial	A4.2, A4.3, A7, A7.1	A3.2, A2	A4.2, A4.3, A7, A7.1	
Datenblatt	8.8110	8.8111	8.8112	8.8113

	eg 		Ģ		
Schutzrohr-Typ:	SF5	SF6, SF7	SF8	SF9	
Form (DIN 13 190)	5	6, 7	8	9	
Bauart					
einteilig <sup>1)</sup>		X		X	
mehrteilig	Х		X		
Werkstoff (Standard, andere a.A)	CrNi-Stahl 1.4571, 2.0401 (Messing)	CrNi-Stahl 1.4571, 1.7335 (13 CrMo 4-5)	CrNi-Stahl 1.4571	CrNi-Stahl 1.4571, 1.7335 (13 CrMo 4-5)	
Prozessanschluss		Außeng	jewinde		
Anschluss zum Fühler	Inneng	gewinde	Auße	ngewinde	
geeigneter Temperatur- fühler-Typ					
Standard	A4, A4.1, A5, A5.5, A6, B4, B4.1, B5, B6		A3, A3.5, B3		
Spezial		, A4.3, A7.1	A3.2, A2		
Datenblatt	8.8120	8.8121	8.8130	8.8131	

¹) Schutzrohr und Verschraubung aus Vollmaterial; Flansche sind mit dem Schutzrohr verschweißt

Schutzrohr-Typ:	SK1	SK2	SK3.B	SK4.B
Form (DIN 13 190)	-	_	_	_
Bauart				
einteilig <sup>1)</sup>		X		X
zweiteilig	Х		X	
Werkstoff (Standard, andere a.A)		CrNi	1.4571	
Prozessanschluss		Außengewinde		zum Einschweißen
Anschluss zum Fühler	Klemmringverschrau	ıbung für glatte Fühler	seitliche Feststellsch	raube für glatte Fühler
geeigneter Temperatur- fühler-Typ				
Standard		A1.5 31	E	31
Spezial	_		_	
Datenblatt	8.8140	8.8141	8.8150	8.8151

					PETER JA SE ME
Schutzrohr-Typ:	SL1	SL11	SL12	SL3	SL6
Form (DIN 13 190)		-		_	_
Bauart					
einteilig <sup>1)</sup>					
zweiteilig		X		X	X
Prozessanschluss <sup>2)</sup>	ISO 2852, für Rohre nach ISO 2037 und BS 4825	Clamp-Anschluss  DIN 32 676,  Reihe A,  für Rohre nach  DIN 11 850	Tri Clamp für Rohre nach BS 4825 und O.DTube, ASME BPE und ISO 1127	Kegelstutzen und Nutmutter DIN 11851	Varivent <sup>®</sup> für Varinline <sup>®</sup> Ge- häuse
Werkstoff (Standard, andere a.A)			CrNi 1.4435		
Anschluss zum Fühler			Außengewinde		
geeigneter Temperatur- fühler-Typen					
Standard			A3 B3		
Spezial			A2		
Datenblatt			8.8160		

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Schutzrohr und Verschraubung aus Vollmaterial gedreht <sup>2)</sup> andere Prozessanschlüsse, z. B. SL2, Aseptik-BundstutzenDIN 11 864-1, Form A auf Anfrage

Maschinen - Glasth	ermometer TM	a			
Oberteil Typ	А	В	С	С	С
Abmessung	110 x 30	150 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
Fühlertyp	2	2	2	3	4
Außengewinde <sup>1)</sup>	х	х	х	-	_
Überwurfmutter <sup>1)</sup>	-	_	_	Х	x (nur M24x1,5)
Einbaulänge L1	ab 30 mm	ab 63 mm	ab 63 mm	ab 89 mm	ab 155 mm
Fühlerwerkstoff	Messing	Messing	Messing	St 35, Nippel Messing	St 35, Nippel Messing
Fühler-Ø (mm)	10	10	10	10	6,5
Bauform					
V (gerade)	VA2	VB2	VC2	VC3	VC4
H (Winkel 90°)	HA2	HB2	HC2	НС3	HC4
S (Winkel 135°)	SA2	SB2	SC2	SC3	SC4
Datenblatt (T-Blatt)	T08-000-020	T08-000-026	T08-000-027	T08-000-028	T08-000-029

<sup>1)</sup> Lieferbare Gewinde siehe Datenblatt (T-Blatt)

Zubehör na	Zubehör nach DIN 43 772					
Halsrohr		Schweißstutzen				
Тур	HR	S2				
Anwendung	z.B. Zur Überbrückung von Isolationsmaterial	Prozessanschluss für Schutzrohre zum Einschweißen				
Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571	CrNi-Stahl 1.4571				
Datenblatt	8.8301	8.8301				

weiteres Zubehör					
Anschlussverse	chraubung				
Тур	AV1	AV2	S1		
Anwendung	Fühler A3/B3	Fühler A4/B4; A4.1/B4.1	Fühler A4.1/B4.1 und Schutzrohre zum Einschrauben		
Werkstoff	CrNi-Stahl 1.4571	CrNi-Stahl 1.4571	CrNi-Stahl 1.4571		
Datenblatt	8.8201	8.8201	8.8201		



## Lieferbare elektrische Zusatzeinrichtungen

	Тур	Datenblätter mit de der elektrischen Zurichtungen					
Reedschalter (nur NG 63)	R 201	T08-000-024					
Schleich- oder Magnetsprungkontakt	S bzw. M	9000 9100					
induktiver Grenzsignalgeber	1	9000 9200		e Thermometer ischer Zusatzeinrichtu	ing		<b>©</b> ₽ <b>©</b> ₽
elektronischer Grenzsignalgeber	Е	9000 9201	Typ / Gel	häusefüllung	Nenngröße	Datenblätter	Elektrische Zusatzein-
pneumatischer Grenzsignalgeber	Р	9000 9300	TCCh / ol	one Cehëusefüllung	63	2.2	richtung / Typ R 201
e-Gauge®	eG	n.n.		hne Gehäusefüllung nne Gehäusefüllung	63	n.n.	H 201
				hne Gehäusefüllung mit Gehäusefüllung	100 160	8201.90	S*/M, I, E, und P*
			TGelCh/c	hne Gehäusefüllung	100, 160	8211.90	S/M, I, E, und P*
				ohne Gehäusefüllung mit Gehäusefüllung	100, 160	8221.90	S*/M, I, E, und P*
			TFQS /d	ohne Gehäusefüllung	96x 96, 144x144	8225.90	S/M, I, E, und P*
			TRCh /c	ohne Gehäusefüllung	100, 160	8293.90	S/M, I, und E,
				/ohne Gehäusefüllung n/ohne Gehäusefüllung	100	n.n.	eG

<sup>\*</sup> nur bei ungefüllten Geräten

Zubehör		
	Тур	Datenblätter
Impulsgesteuerte Multifunktionsrelais für Grenzsignalgeber S und M	MSR	9521
Multifunktionsrelais für induktive Grenzsignalgeber -nicht eigensicher -	MSRI	9531
Trennschaltverstärker für induktive Grenzsignalgeber - eigensicher -	KFA	9532
Trennschaltverstärker für induktive Grenzsignalgeber, Sicherheitsschaltung - eigensicher -	KHA6-SH- Ex1	T09-000-041
Stromversorgungsmodule - nicht eigensicher -	MSR 000	9981



# **ARMATURENBAU GmbH**

Manometerstraße 5 D – 46487 Wesel-Ginderich Tel.: +49 (0) 28 03 / 91 30 – 0 Fax: +49 (0) 28 03 / 10 35 mail@armaturenbau.com

> http://armaturenbau.de http://armaturenbau.com

Tochterfirma und Vertrieb Ost Subsidiary Company and Sales East Germany and Eastern Europe

# **MANOTHERM Beierfeld GmbH**

Am Gewerbepark 9 D - 08344 Grünhain-Beierfeld Tel.: +49 (0) 37 74 / 58 - 0 Fax: +49 (0) 37 74 / 58 - 545 mail@manotherm.com

http://manotherm.de http://manotherm.com